

2013–2019 Ford Explorer 3.5L Opciones del conjunto del ventilador de refrigeración del motor: 2811893 y 2811957

Existen dos opciones de recambio del conjunto del ventilador de refrigeración gpd para los modelos de motor Ford Explorer 3.5L 2013–2019 en función de si el vehículo está equipado con o sin motor turbo. 2811893 y 2811957 no son intercambiables.

– gpd 2811893 es un conjunto de ventilador de refrigeración sin turbo.



2811893

Conjunto completo de radiador y condensador;
Aspirado naturalmente

– gpd 2811957 es un conjunto de ventilador de refrigeración con turbo.



2811957

Conjunto completo de radiador y condensador;
Con turbocompresor

Los nombres de los fabricantes, logotipos y números de pieza son sólo de referencia. Todos los precios, impuestos y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Este documento y todos los archivos transmitidos con él son confidenciales y están destinados exclusivamente al uso de la persona o entidad a la que van dirigidos. Si ha recibido este documento por error, elimínelo inmediatamente. Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad exclusiva de su autor. Se prohíbe cualquier revisión, uso, divulgación o distribución no autorizados. Global Parts Distributors, LLC (gpd) no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por cualquier virus u otro medio transmitido por este documento. © Global Parts Distributors, LLC (gpd)

gpd

Global Parts Distributors, LLC

CONSEJOS TÉCNICOS

#228

gpdtechtips.com