

## 2013–2019 Ford Explorer 3.5L Assemblage du ventilateur de refroidissement du moteur Options: 2811893 et 2811957

Il existe deux options de remplacement de l'ensemble de ventilateur de refroidissement gpd pour les modèles de moteur 3,5L 2013–2019 du Ford Explorer, selon que le véhicule est équipé ou non d'un moteur turbo. 2811893 et 2811957 ne sont pas interchangeables.

- Le gpd 2811893 est un ensemble de ventilateur de refroidissement sans turbo.



2811893

Ensemble complet radiateur et condenseur ;  
Aspirée naturellement

- Le gpd 2811957 est un ensemble de ventilateur de refroidissement avec turbo.



2811957

Ensemble complet de radiateur et de condenseur ;  
Turbocompresseur

Les noms, logos et numéros de pièces des fabricants sont donnés à titre indicatif. Tous les prix, taxes et disponibilités peuvent être modifiés sans préavis. Ce document et tous les fichiers qui l'accompagnent sont confidentiels et destinés uniquement à l'usage de la personne ou de l'entité à laquelle ils sont adressés. Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez le supprimer immédiatement. Veuillez noter que les points de vue ou opinions présentés dans ce document sont uniquement ceux de l'auteur. Toute révision, utilisation, divulgation ou distribution non autorisée est interdite. Global Parts Distributors, LLC (gpd) n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage causé par un virus ou tout autre moyen transmis par ce document. Global Parts Distributors, LLC (gpd)

