

Tensor de correa #4011375

- '03-'05 Van Express/Chevy Savana - '03-'05 Chevy Trailblazer/Envoy
 - '00-'07 Chevy Tahoe/Yukon/Denali
 - '00-'05 Chevy Suburban - '05 Chevy SSR
- '99-'06 Chevy Silverado/Sierra - '01-'02 Chevy Denali
- '02-'04 Chevy Avalanche - '02-'06 Cadillac Escalade

Un ruido de "traqueteo" procedente del capó de cualquiera de las aplicaciones enumeradas en este consejo técnico puede estar causado por el tensor de la correa.

Si el compresor falló debido a la acumulación de líquido, provocará el fallo prematuro del tensor de la correa. Si el tensor de la correa y la correa serpentina no se sustituyen al mismo tiempo, puede generar un ruido de "traqueteo" bajo el capó. Este ruido puede confundirse con un fallo prematuro del compresor. La vida típica de un tensor de correa es de 60.000 millas.

Algunas causas comunes para la sustitución del tensor de la correa son

- Pérdida de tensión
- Rodamiento defectuoso
- Polea dañada

gpd ofrece un tensor de correa de repuesto para las aplicaciones mencionadas anteriormente.



gpd # 4011375