

Tendeur de courroie #4011375

gpd

Global Parts Distributors, LLC

TECH TIP

- '03-'05 Van Express/Chevy Savana – '03-'05 Chevy Trailblazer/Envoy
 - '00-'07 Chevrolet Tahoe/Yukon/Denali
 - '00-'05 Chevy Suburban – '05 Chevy SSR
- '99-'06 Chevy Silverado/Sierra – '01-'02 Chevy Denali
- '02-'04 Chevy Avalanche – '02-'06 Cadillac Escalade

Un bruit de "cliquetis" provenant du capot de l'une des applications énumérées dans ce conseil technique peut être causé par le tendeur de courroie.

Si le compresseur est tombé en panne à cause d'un engorgement de liquide, cela entraînera une défaillance prématurée du tendeur de courroie. Si le tendeur de courroie et la courroie serpentine ne sont pas remplacés en même temps, un bruit de "cliquetis" peut se faire entendre sous le capot. Ce bruit peut être confondu avec une défaillance prématurée du compresseur. La durée de vie typique d'un tendeur de courroie est de 60 000 miles.

Les causes les plus fréquentes du remplacement du tendeur de courroie sont les suivantes

- Perte de tension
- Roulement défectueux
- Poulie endommagée

gpd propose un tendeur de courroie de remplacement pour les applications énumérées ci-dessus.



gpd # 4011375

#22

gpdtechtips.com

Les noms, logos et numéros de pièces des fabricants sont donnés à titre indicatif. Tous les prix, taxes et disponibilités peuvent être modifiés sans préavis. Ce document et tous les fichiers qui l'accompagnent sont confidentiels et destinés uniquement à l'usage de la personne ou de l'entité à laquelle ils sont adressés. Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez le supprimer immédiatement. Veuillez noter que les points de vue ou opinions présentés dans ce document sont uniquement ceux de l'auteur. Toute révision, utilisation, divulgation ou distribution non autorisée est interdite. Global Parts Distributors, LLC (gpd) n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage causé par un virus ou tout autre moyen transmis par ce document. Global Parts Distributors, LLC (gpd)