

#4011375 : Ceinture de Sécurité

gpd

Global Parts Distributors, LLC

CONSEILS TECHNIQUES

#22

gpdtechtips.com

- '03-'05 Van Express/Chevy Savana
- Chevrolet Trailblazer/Envoy '03-'05
- Chevy Tahoe/Yukon/Denali de 2000 à 2007
- Chevrolet Suburban '00-'05 - Chevrolet SSR '05
- Chevrolet Silverado/Sierra '99-'06 - Chevy Denali '01-'02
- Chevrolet Avalanche '02-'04 - Cadillac Escalade '02-'06

Un bruit de hochet provenant de la hotte de l'une des applications énumérées dans cette pointe technique peut être causé par le tendeur de ceinture.

Si le compresseur s'est rompu en raison de l'accumulation de liquide, il causera une maladie prématurée du tendeur de courroie. Si le tendeur de ceinture et la sangle serpentine ne sont pas remplacés en même temps, il peut générer un bruit de « hochet » sous le capot. Ce bruit peut être confondu avec une maladie prématurée du compresseur. La durée de vie typique d'un tendeur de ceinture est de 60 000 milles.

Certaines causes courantes de remplacement du tendeur de ceinture sont

- Perte de tension
- Roulement défectueux Roulement défectueux
- Poulie endommagée

gpd offre un tendeur de ceinture de rechange pour les applications données ci-dessus.



gpd #4011375

Les noms, logos et numéros de pièces des fabricants sont à titre de référence seulement. Tous les prix, taxes et disponibilités sont sujets à changement sans préavis. Ce document et les dossiers qui y sont transmis sont confidentiels et destinés uniquement à l'usage de la personne ou de l'entité à laquelle ils s'adressent. Si vous avez reçu ce document par erreur, supprimez-le immédiatement. Veuillez noter que les opinions ou opinions présentées dans le présent document sont uniquement celles de l'auteur. Tout examen, utilisation, divulgation ou distribution non autorisé est interdit. Global Parts Distributors, LLC (gpd) n'accepte aucune responsabilité pour les dommages causés par des virus ou d'autres moyens transmis aux présentes. © Global Parts Distributors, LLC (gpd)