

Compresseur Saturn série SC/SL/SW/LS/LW : 6512025



Les modèles Saturn SW/SL/SC/LS/LW 1999–2002 listés ci-dessous sont équipés d'un compresseur avec une vanne de contrôle thermostatique interne. Lors de la charge du système par le côté bas, la vanne de contrôle thermostatique se bloque et ne permet pas au compresseur de pomper, ce qui peut faire croire à l'installateur que le compresseur est défectueux.

- 2000–2001 Saturn LS
- 2000–2002 Saturn LW
- 1999–2002 Saturn SL/SC
- 1999–2001 Saturn SW



6512025

Pour charger correctement le système pour ces applications Saturn, le réfrigérant doit être pompé du côté HAUT à l'aide d'une machine de chargement, le moteur étant arrêté.