

1999–2013 Chevrolet Silverado 6.0L Engine Radiator Replacement Options : 2423C et 2370C

gpd

Global Parts Distributors, LLC


CONSEIL TECHNIQUE

#202

gpdtechtips.com

gpd propose deux options de remplacement du radiateur pour les modèles de moteurs 6.0L Chevrolet Silverado 1999–2013, selon que le véhicule est équipé ou non d'un refroidisseur d'huile moteur (EOC). Les modèles 2423C et 2370C ne sont pas interchangeables.

- Le radiateur 2423C de gpd convient aux modèles équipés d'un refroidisseur d'huile de transmission (TOC). Comparé au 2370C, ce radiateur est sensiblement plus petit en taille globale.



2423C – Radiateur avec TOC ; sans
EOC

- Le radiateur 2370C de gpd convient aux modèles équipés d'un refroidisseur d'huile de transmission et d'un refroidisseur d'huile moteur. Par rapport au 2423, ce radiateur est sensiblement plus grand et se distingue également dans le compartiment moteur par les conduites d'huile situées de part et d'autre du radiateur.



2370C – Radiateur avec TOC ; avec
EOC

Les noms, logos et numéros de pièces des fabricants ne sont donnés qu'à titre indicatif. Tous les prix, taxes et disponibilités sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document et tous les fichiers transmis avec lui sont confidentiels et destinés uniquement à l'usage de la personne ou de l'entité à laquelle ils sont adressés. Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez le supprimer immédiatement. Notez que tous les points de vue ou opinions présentés dans ce document sont uniquement ceux de l'auteur. Toute révision, utilisation, divulgation ou distribution non autorisée est interdite. Global Parts Distributors, LLC (gpd) n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage causé par tout virus ou autre moyen transmis par ce document. © Global Parts Distributors, LLC (gpd)