



GLOBAL PARTS DISTRIBUTORS, LLC

Consejo Técnico

#20

Herramienta Diagnostica de Temperatura #5811585



gpd #5811585

La herramienta diagnostica (Temperature Diagnostic Tool), #5811585 se puede usar para chequear núcleo calentador bloqueado.

Conecta una vara al acceso del el núcleo calentador (metal o la man- guera del calentador debían estar expuestos) y la segunda vara puesta a la salida. Si el termostato esta funcionando apropiadamente, debes ver 190°F-210°F en el lado del acceso. En el caso que el núcleo del ca- lentador no este bloqueado, el lado de salida debe ser 10°-25° mas frío (la diferencia es la calificación transferido dentro del vehículo). En el caso que el lado de salida este 50°-80° mas frío, el núcleo de calenta- dor esta limitado. Si ves que el núcleo de calentador esta abierto pero el cliente dice que no siente calefacción adentro, puedo ser el actuador de temperatura inoperante o una puerta de temperatura rota.

Los nombres de los fabricantes, logotipos y números de las partes se dan solo para referencia. Todos los precios, impuestos, así como la disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Este documento y cualquier archivo adjunto son confidenciales y están destinados para el uso exclusivo de la persona o entidad a la que van dirigidos. Si recibió este documento por error, por favor bórralo inmediatamente. Tenga en cuenta que los puntos de vista u opiniones que se presentan en este escrito son exclusivos del autor. Toda revisión no autorizada, uso, divulgación o distribución están prohibidos. GPD no se hace responsable de los daños causados por virus u otros medios transmitidos con este documento.