

Conseils de service de service de c.a. pour le moteur à essence V8 de 4,6 du Ford Crown Victoria 2003–2005

Systèmes de climatisation de la Ford Crown Victoria 2003–2005 ils ont un type de compresseur faire défiler. Comme décrit dans gpd conseils techniques numéro de téléphone 36, compresseurs de piston de rechange, la conception faire défiler est connu pour sa piètre performance à bas régime et ne tolère pas bien l'excès de déchets dans certaines applications.

Il est bon de bien laver le système et de remplacer le condenseur et les tuyaux lors du remplacement du compresseur, surtout après une défaillance catastrophique. Tous les contaminants/résidus laissés dans le système de compresseur brisé peuvent créer une restriction sur le condenseur, causant une pression de tête élevée et une défaillance prématurée du nouveau compresseur.

Pour un service de climatisation sans tracas, gpd recommande fortement ce qui suit lors du remplacement du compresseur gpd 6511472 dans un moteur à essence Ford Crown Victoria 4.6 V8 2003–2005 :

1. Purger complètement le système*.
2. Remplacez le condenseur*.

note de service: Les condensateurs de l'écoulement parallèle ne peut pas être C'est lavé. Ils doivent être remplacés (voir conseils techniques numéro de téléphone 1 de gpd)
3. Remplacer les conduits d'aspiration et de décharge
4. Remplacer l'accumulateur
5. Remplacer le tube de trou
6. Remplacer tous les joints et anneaux toriques

Si les éléments ci-dessus ne sont pas remplacés, une défaillance prématurée peut survenir et la garantie peut être annulée.



6511472 – Parchemin
6 Emplacements



Kits de compresseur, kits+ et kits de service de système disponibles