

2015–2019 Ford Transit 3.2, 3.5, 3.7 Gas, Flex, Diesel & CNG Depósito de Refrigerante

El Ford Transit, un vehículo de reparto muy utilizado, es conocido por tener frecuentes problemas con el Depósito de Refrigerante del Radiador.

Este problema se debe principalmente a varios factores, siendo la edad del vehículo un factor clave. Los Ford Transit se conducen durante un alto kilometraje y experimentan un calor significativo en el vano motor. Esto es especialmente común en los modelos con motores Ecotec o turboalimentados, que generan mucho calor, afectando tanto al refrigerante como al compartimento del motor.

El calor excesivo y la edad del vehículo pueden hacer que el plástico se rompa con el tiempo, provocando fugas. Para su tranquilidad y para evitar más problemas, lo mejor es sustituir todo el conjunto.

Tenga cuidado con las fugas de refrigerante de las mangueras del radiador, las juntas del refrigerante, los conjuntos del calentador y el propio radiador. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede causar graves daños al motor. Compruebe siempre las especificaciones del fabricante para asegurarse de que está utilizando el refrigerante correcto para el vehículo.



gpd 2411159
Ajuste, forma y función
de equipo original