


gpd Compresseurs à piston de remplacement pour les compresseurs Scroll de l'OE qui posent problème

"Votre solution simple pour les compresseurs à problèmes !



6512653



6511699



6512296



6512986



6512987



6512652



6512988



6513243



6513244

Les compresseurs Scroll ont toujours eu des problèmes de performance à bas régime et de présence de contaminants dans le système de climatisation. La conception du piston est un peu plus tolérante aux débris laissés dans le système. gpd propose des remplacements directs de piston pour les compresseurs à spirale qui ont posé des problèmes dans l'industrie de la climatisation.

Les noms, logos et numéros de pièces des fabricants sont donnés à titre indicatif. Tous les prix, taxes et disponibilités peuvent être modifiés sans préavis. Ce document et tous les fichiers qui l'accompagnent sont confidentiels et destinés uniquement à l'usage de la personne ou de l'entité à laquelle ils sont adressés. Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez le supprimer immédiatement. Veuillez noter que les points de vue ou opinions présentés dans ce document sont uniquement ceux de l'auteur. Toute révision, utilisation, divulgation ou distribution non autorisée est interdite. Global Parts Distributors, LLC (gpd) n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage causé par un virus ou tout autre moyen transmis par ce document. Global Parts Distributors, LLC (gpd)

