

Mercury Mountaineer

2002–2005



GLOBAL PARTS DISTRIBUTORS, LLC

Consejo Técnico



Siguiendo el consejo técnico de condensadores de flujo paralelo y compresores scroll, también nos damos cuenta que el Mercury Mountaineer es una tema de conversación en los talleres. Muchas veces, suciedad se acumula en el sistema de aire acondicionado después de instalando un nuevo compresor. Eso ocurre porque residuos del compresor original de acumulan en el condensador causando que falle el nuevo compresor. Esto se puede empezar a notar en el nuevo compresor con agujeros y grietas en el cuerpo del compresor.

Para evitar un problema en la garantía, es recomendado que también se reemplace:

1. Compresor y clutch
2. Condensador con secador (El condensador no se puede enjuagar).
3. La válvula de expansión
4. Sellos y anillos tóricos

Tech Tip
#3

Los nombres, logotipos y números del fabricante son sólo para referencia. Todos los precios, impuestos y disponibilidad están sujetos a cambiar sin previo aviso. Este documento y cualquier archivo remitido al mismo, es confidencial y destinado exclusivamente para el uso de la persona o entidad a la que está dirigido. Si ha recibido este documento por error, por favor bórralo inmediatamente. Tenga en cuenta que cualquier punto de vista u opinión presentado en este documento, es exclusivamente del autor. Cualquier revisión no autorizada, uso, divulgación o distribución está prohibida. GPD no se hace responsable de ningún daño causado por ningún virus u otros medios transmitidos por este documento.