


## ¿Ha experimentado un problema con la selección de la velocidad del motor del ventilador en una Ford Ranger 1983–2005?

¿Ha experimentado un problema con la selección de la velocidad del motor del ventilador en una Ford Ranger 1983–2005 o Explorer 2002–2005? El problema más probable es que el resistor del motor del soplador haya fallado y requiera reemplazo. Otro problema común es que el conector eléctrico al resistor del motor del soplador puede tener un cortocircuito causando que la conexión del enchufe se derrita.



El 1712270 es un conector eléctrico de reemplazo que puede ser utilizado para reemplazar el enchufe quemado. Utilizando la información siguiente, puede cortar el conector eléctrico viejo y prensar esto en su lugar.



El 1711725 se ajusta directamente al resistor del ventilador frontal, tanto en los sistemas de aire acondicionado manuales como automáticos. Tiene un montaje de dos orificios.