

# 1992–2002 Conduites d'aspiration et d'évacuation Dodge Ram : 4811565, 4811853, 4811563, 4811566, 4811771, 4811770 et 4812140

En raison des mises à jour du modèle, certaines lignes liquides de la Dodge Ram 1992-2002 ont été redessinées. Le port de service bas dans des conceptions de première génération était situé sur la ligne liquide. Les modèles de deuxième génération sont maintenant dotés du port de service latéral élevé de la conduite de liquide (4811583).

Les collecteurs de tuyaux d'aspiration/décharge énumérés ci-dessous sont boulonnés directement au compresseur et ont l'orifice de service sur le côté bas de la conduite d'aspiration.



4811583 – Dodge Ram 1994–2002  
Ligne liquide avec le tube latéral élevé de trou de portand de service

## 4811565

- En 1994 5,2 V8
- En 1995 5,2 V8
- 1996 5,2 V8, 5,9 V8
- 1997 5,2 V8, 5,9 V8, 8,1 V10



## 4811853

- 1994 3,9 V6, 5,9 V8, 8,0 V10
- 1995 3,9 V6, 5,9 V8, 8,0 V10
- 1996 3,9 V6, 8,0 V10



## 4811563

- 1998 5,2 V8, 5,9 V8, 8,0 V10
- 1999 5,2 V8, 5,9 V8
- 2000 5,2 V8, 5,9 V8
- 2001 5,2 V8, 5,9 V8
- 2002 5,9 V8



## 4811771

- En 1994 5,9 Diesel
- En 1995 5,9 Diesel
- En 1996 5,9 Diesel
- En 1997 5,9 Diesel



## 4811770

- Et 1998 5,9 Diesel
- En 1999 5,9 Diesel
- 2000 5,9 Diesel
- 2001 5,9 Diesel
- 2002 5,9 Diesel



## 4812140

ligne \*Liquide avec port de service sur le côté inférieur\*

- En 1994 5,9 Diesel
- En 1995 5,9 Diesel
- En 1996 5,9 Diesel
- En 1997 5,9 Diesel



## 4811566

- En 1997 3,9 V6