


# 1999–2020 Chevrolet Express Van/GMC Savana Blower Engine Speed Selection

## Dépannage

Avez-vous un problème avec le choix de la vitesse du moteur du ventilateur sur une Chevrolet Express Van 1999-2020 ou une GMC Savana?

Le problème le plus probable est que la résistance du moteur du ventilateur a échoué et doit être remplacée. Un autre problème courant est que la résistance du connecteur électrique/moteur du ventilateur reliée à la résistance du moteur du ventilateur peut avoir un court-circuit causant la connexion de la fiche à fusionner.

Les signes d'un court-circuit peuvent être remarqués par des composants en plastique fondu.



Le 1711755 est une queue de porc de remplacement de résistance de moteur de ventilateur qui vient avec le même code de couleur que le harnais de câblage et inclut le rétrécissement de la chaleur au-dessus des connecteurs principaux. Tout ce que vous avez à faire est de couper le vieux connecteur de queue de cochon, correspondre aux couleurs des fils, puis sertir les lignes. Finalement, à l'aide d'une source de chaleur, chauffer les connecteurs thermorétractables pour les imperméabiliser.



1711755  
Câblage de résistance de moteur de ventilateur

La résistance du moteur du ventilateur 1712229 est un remplacement de la résistance du moteur du ventilateur directement réglable par des supports à deux trous.



1712229  
Résistance du moteur du ventilateur

Les noms, logos et numéros de pièce du fabricant sont à titre de référence seulement. Tous les prix, taxes et disponibilités sont sujets à changement sans préavis. Le présent document et les dossiers qui lui sont transmis sont confidentiels et destinés uniquement à l'usage de la personne ou de l'entité à qui ils s'adressent. Si vous avez reçu ce document par erreur, supprimez-le immédiatement. Veuillez noter que les opinions ou opinions présentées dans ce document sont uniquement celles de l'auteur. Tout examen, utilisation, divulgation ou distribution non autorisé est interdit. Global Parts Distributors, LLC (gpd) n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage causé par des virus ou d'autres moyens transmis aux présentes. © Global Parts Distributors, LLC (gpd)

gpd

Global Parts Distributors, LLC

CONSEILS TECHNIQUES

#88

gpdtechtips.com