

1999–2006 Cadillac Escalade Selección de velocidad del motor del soplador Solución de problemas




Global Parts Distributors, LLC

CONSEJO TÉCNICO

¿Está experimentando un problema con la selección de la velocidad del motor del ventilador en un Cadillac Escalade 1999–2006?

El problema más probable es que la resistencia del motor del soplador haya fallado y requiera ser reemplazada. Otro problema común es que el conector eléctrico/resistencia del motor del soplador conectado a la resistencia del motor del soplador puede tener un cortocircuito causando que la conexión del enchufe se derrita.

Los signos de un cortocircuito se pueden notar por los componentes de plástico derretidos.



The 1711755 is a replacement blower motor resistor pigtail that comes with the same color coding as the wiring harness and includes heat shrink over the butt connectors. All you need to do is cut the old pigtail connector out, match the wire colors together, then crimp the lines. Finally, using a heat source, heat the heat shrink connectors to waterproof them.



1711755
Cableado de la resistencia del motor del soplador


1999–2006 Cadillac Escalade Resistencias del motor del soplador



1711711
2003–2006 Cadillac Escalade
Resistencia del motor del soplador con consola central



1711975
1999–2006 Cadillac Escalade
Resistencia del motor del soplador con A/C automático y cableado



1711976
1999–2006 Cadillac Escalade
Resistencia del motor del soplador con A/C manual; montaje de 4 agujeros



1711735
1999–2006 Cadillac Escalade
Resistencia del motor del soplador sin consola central; montaje de 2 agujeros

#89

gpdtechtips.com

Los nombres de los fabricantes, los logotipos y los números de pieza son sólo para referencia. Todos los precios, impuestos y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Este documento y los archivos transmitidos con él son confidenciales y están destinados únicamente al uso de la persona o entidad a la que se dirigen. Si ha recibido este documento por error, elimínelo inmediatamente. Tenga en cuenta que los puntos de vista u opiniones presentados en este documento son únicamente los del autor. Cualquier revisión, uso, divulgación o distribución no autorizados está prohibido. Global Parts Distributors, LLC (gpd) no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por cualquier virus u otros medios transmitidos por este documento. © Global Parts Distributors, LLC (gpd)