

2016–2019 Ford Explorer 3.5L Opciones de Reemplazo del Condensador del Motor: 3911C, 4298C y 4741C

gpd

Global Parts Distributors, LLC

CONSEJOS TÉCNICOS

#227

gpdtechtips.com

gpd ofrece tres opciones de sustitución del condensador para los modelos de motor Ford Explorer 3.5L 2016–2019.


- El condensador gpd 3911C se adapta a los modelos con secador y enfriador de aceite de transmisión (TOC). En comparación con el 4741C, este condensador solo tiene un soporte de montaje.



3911C – Condensador con COT; con secador

Un soporte de montaje; FWD


- gpd condensador 4298C se adapta a los modelos con un enfriador de aceite de transmisión y tiene un condensador doble para el Police Interceptor. En comparación con 3911C y 4741C, este condensador no tiene secador.



4298C – Condensador c/TOC; sin secador

Condensador doble; Interceptor

- El condensador gpd 4741C se adapta a los modelos con secador y enfriador de aceite de transmisión (TOC). En comparación con el 3911C, este condensador tiene un soporte de montaje adicional situado en el soporte de montaje superior del lado del pasajero.



4741C – Condensador c/TOC; c/secador

Dos soportes de montaje; AWD

Los nombres de los fabricantes, logotipos y números de pieza son sólo de referencia. Todos los precios, impuestos y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Este documento y todos los archivos transmitidos con él son confidenciales y están destinados exclusivamente al uso de la persona o entidad a la que van dirigidos. Si ha recibido este documento por error, elimínelo inmediatamente. Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad exclusiva de su autor. Se prohíbe cualquier revisión, uso, divulgación o distribución no autorizados. Global Parts Distributors, LLC (gpd) no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por cualquier virus u otro medio transmitido por este documento. © Global Parts Distributors, LLC (gpd)