

Microconnecteurs de compresseur

gpd


Global Parts Distributors, LLC

CONSEILS TECHNIQUES

#130

gpdtechtips.com

À mesure que la technologie des véhicules progresse, de nombreux composants électroniques sont conçus pour être plus compacts. De nombreux composants de climatisation électronique s'inscrivent dans ces changements de conception. La miniaturisation des connecteurs micropines mâle les rend plus susceptibles de nuire. Si vous ne faites pas attention lors de la connexion des bornes, les broches de ces connecteurs peuvent être pliées. Cela pourrait interférer avec le courant électrique du compresseur. Si vous faites face à cette situation, débranchez la micro broche et assurez-vous que les broches de connexion ne sont pas tordues.



Sur peut y montrer ci-dessus les connexions à micro-broches qui ont été pliées, servant le courant électrique d'atteindre le compresseur. S'il n'est pas réparé/remplacé, le compresseur paraîtra inopérant.



Un connecteur mâle non endommagé de micro-goupille est montré.

Les noms, logos et numéros de pièces des fabricants sont à titre de référence seulement. Tous les prix, taxes et disponibilités sont sujets à changement sans préavis. Ce document et les dossiers qui y sont transmis sont confidentiels et destinés uniquement à l'usage de la personne ou de l'entité à laquelle ils s'adressent. Si vous avez reçu ce document par erreur, supprimez-le immédiatement. Veuillez noter que les opinions ou opinions présentées dans le présent document sont uniquement celles de l'auteur. Tout examen, utilisation, divulgation ou distribution non autorisé est interdit. Global Parts Distributors, LLC (gpd) n'accepte aucune responsabilité pour les dommages causés par des virus ou d'autres moyens transmis aux présentes. © Global Parts Distributors, LLC (gpd)