

## 2011–2019 Ford Explorer 3.5L Tubo de Descarga del Motor Opciones: 4812855, 4813485, 4813364, y 4813365

Hay cuatro opciones de reemplazo de la línea de descarga de la manguera gpd para los modelos de motor Ford Explorer 3.5L 2011–2019 dependiendo de si el vehículo está equipado con o sin motor turbo. 4812855, 4813485, 4813364 y 4813365 no son intercambiables.

- gpd 4812855 es una manguera de descarga sin turbo para los modelos 2011–2015.



4812855  
Aspirado naturalmente

- gpd 4813485 es una línea de descarga de manguera con turbo para los modelos 2013–2019.



4813485  
Turboalimentado, 4WD

- gpd 4813364 es una línea de descarga de manguera sin turbo para los modelos 2016–2019.



4813364  
FWD

- gpd 4813365 es una línea de descarga de manguera sin turbo para los modelos 2016–2019.



4813365  
AWD

Los nombres de los fabricantes, logotipos y números de pieza son sólo de referencia. Todos los precios, impuestos y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Este documento y todos los archivos transmitidos con él son confidenciales y están destinados exclusivamente al uso de la persona o entidad a la que van dirigidos. Si ha recibido este documento por error, elimínelo inmediatamente. Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad exclusiva de su autor. Se prohíbe cualquier revisión, uso, divulgación o distribución no autorizados. Global Parts Distributors, LLC (gpd) no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por cualquier virus u otro medio transmitido por este documento. © Global Parts Distributors, LLC (gpd)

gpd

Global Parts Distributors, LLC

CONSEJOS TÉCNICOS

#229

gpdtechtips.com