

## 2011–2019 Ford Explorer 3.5L Engine Hose Discharge Line Options: 4812855, 4813485, 4813364, et 4813365

Il existe quatre options de remplacement de la conduite de décharge du tuyau gpd pour les modèles 2011–2019 du moteur 3,5L du Ford Explorer, selon que le véhicule est équipé ou non d'un moteur turbo. 4812855, 4813485, 4813364 et 4813365 ne sont pas interchangeables.

- gpd 4812855 est un tuyau de refoulement sans turbo pour les modèles 2011–2015.



4812855  
Aspirée naturellement

- gpd 4813485 est un tuyau de décharge avec turbo pour les modèles 2013–2019.



4813485  
Turbocharged , 4WD

- gpd 4813364 est un tuyau de décharge sans turbo pour les modèles 2016–2019.



4813364  
TRACTION AVANT

- gpd 4813365 est un tuyau de décharge sans turbo pour les modèles 2016–2019.



4813365  
AWD

