

2001–2004 Dodge Caravan

Válvula de expansión

En el Dodge Caravan 2001–2004, Chrysler utiliza una de las dos válvulas de expansión delanteras diferentes. La diferencia entre las dos es la ubicación del interruptor en el lado de la válvula de expansión. Uno de los interruptores se monta en la parte superior de la válvula de expansión. En la otra válvula de expansión, el interruptor se monta en la parte inferior. Debido a la forma en que cada interruptor se atornilla a la válvula de expansión, no se puede atornillar el interruptor inferior donde se monta el interruptor superior y viceversa.

No hay manera de decidir qué interruptor tiene sin una inspección visual. La inspección visual le permitirá obtener la pieza correcta. Considere el hecho de que tiene que esperar a que llegue el vehículo, inspeccionar la pieza, pedir la pieza y esperar a que llegue. Esto puede convertir un trabajo sencillo en un proyecto que requiere mucho tiempo.

gpd tiene una solución sencilla para esto. Hemos desarrollado una válvula de expansión con ambos puertos de conmutación incluidos.

Pida un número de pieza, instálelo y ya está. Los interruptores nunca entran en contacto directo con el refrigerante, por lo que el puerto del interruptor que no utilice no tendrá fugas.



gpd # 3411314